

## 電極式センサー設置工事例



① 電極式水位計（凍結OK）設置

ただし、凍結した場合の水位は、計測不能。




② 合成樹脂製可とう管 PF22 埋設。



③ 電極式センサー（頭部）

スペーサーを入れて防護管と接触しないようにしている。



④ 電極式センサーは、VP30に電極が付いている状態なので、VP50の防護管の中心になるように、スペーサーにて調整。



⑤ 防波管に穴をあけ、不織布にて保護。



⑥ 頭部保護。



⑦ 1mの電極式センサー完成。



⑧ アンカーボルト用穴を穿孔中。



⑨ 垂直に設置することが必要です。  
1 cmごとに電極が付いています。



⑩ 完成 1



⑪ 完成 2